普通寸法差（削り加工）			
呼び寸法／区分		A	B
10以上	40以下	0.05	0.1
40を超え	160以下	0.07	0.2
160を超え	630以下	0.1	0.3
630を超え	2500以下	0.2	0.5
2500を超え	10000以下	0.3	0.8

レバー位置	1	2	3	4
変速比	1/1	1/1.6	1/2.5	1/4





形式名称	MS−10−4型変速機　外形図					
尺度	1:4	角法	三角法			
図番			日付	2017.10.4		
社長		課長		検図		設計		製図	竹中

※			
符号	年月日	訂　正　記　事	印

株式会社 益　製　作　所