変　速　比　表									
	1　速	2　速	3　速	4　速	5　速	6　速	7　速	8　速	9　速
レバー位置	B-3	B-1	B-2	C-3	C-1	C-2	A-3	A-1	A-2
変速比	0.15	0.18	0.25	0.32	0.40	0.54	0.64	0.80	1.08

※　変速レバー位置　この図の左側を1＝A、2＝B、3＝Cとする。





型式名称	MS-915GSC-A 型変速機　外形図		
尺度	1：3	角法	鉱研工業様仕様
図番		日付	2020.4.8
社長	課長	検図	設計	製図
株式会社　益　製　作　所			