





普通寸法表 (別加工)			
呼び寸法/区分	標準寸法	公差	単位
3kA	4kV	0.05	0.1
4kV	5kV	0.07	0.2
5kV	6kV	0.1	0.3
6kV	7kV	0.2	0.5
7kV	8kV	0.3	0.8
8kV	10kV	0.3	0.8

レバー位置	1-L	1-H	2-L	2-H
変速比	1/3.13	1/2.20	1/1.47	1/1.05



2.2~3.7kw用

形式名称	MS-5-LJ型変速機 外形図		
尺度	1:3.5	角法	三角法
図番		日付	2017.6.12
社長	課長	検図	設計
			製図 竹中
株式会社 益 製 作 所			